



PREC

RELATIU AL TALÚS DE LA CRUÏLLA DE L'AVINGUDA GENERALITAT AMB LA SORTIDA DE LA C-55

Des de fa temps, podem observar com el talús de travesses de fusta de la cruïlla que conforma l'avinguda Generalitat amb la sortida de la C-55 venint d'Olesa està en unes condicions preocupants: deformat i amenaçant amb trencar-se i envair la vorera, amb el perill que això suposaria.

Per aquest motiu, demanem a l'Equip de Govern que expliqui al Ple:

- Quines mesures es pensen emprendre per solucionar aquesta problemàtica el més aviat possible.

José Andrés Martín Álamo

20 de novembre de 2015